


Инструкция по сборке кровати "УВЕ" МД211

Уважаемый покупатель!

При сборке изделия соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем. Щиты располагайте горизонтально на предварительно подстеленные картон или ткань. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят). Перед сборкой изучите инструкцию. При покупке изделия необходимо сохранять этикетки на период гарантийного срока. Претензии будут рассматриваться только при наличии этикеток.




Важные рекомендации по уходу за мебелью.

Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже +2°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха 45-70% (ГОСТ 16371-2014).

Беречь мебель от механических повреждений. Во избежание набухания щитов не допускается скопление воды на поверхностях мебельных изделий. Поверхность можно чистить влажными тканями с применением хозяйственного мыла с последующей протиркой насухо. Не применять при этом ацетон, бензин и другие растворители. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкими тканями с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо.

Матрац рекомендуется выбирать по ГОСТ 19917-2014 - габариты матраца с зазором между ограждениями кровати не более 25мм, а толщина должна быть такой, чтобы расстояние от верхней поверхности матраца до верхнего края ограждения кровати было не менее 500мм для самого низкого положения матраца и не менее 200мм для самого верхнего положения матраца. Расстояние между верхней кромкой ограждения и верхней поверхностью матраца - не менее 160мм.

Конструкция настила показана условно и количество реек может изменяться в соответствии с возможностями производства, что не влияет на эксплуатационные свойства изделия.




№	Наименование деталей	Размер, мм	Кол-во
1	Ножка кровати	640x70x70	2
2	Ножка кровати	640x70x70	2
3	Ножка кровати	640x70x70	2
4	Ножка кровати	640x70x70	2
5	Ножка кровати совд.-ная	254x70x70	2
6	Ножка кровати совд.-ная	254x70x70	2
7	Боковина лестницы	1114x90x18	2
8	Настил	1957x900x18	2
9	Ступенька лестницы	314x50x25	3
10	Царга поперечная	860x136x25	10
11	Царга продольная	1960x136x25	1
12	Царга продольная короткая	1610x136x25	1
13	Царга продольная с брусом	1960x136x45	4

№	Фурнитура	Кол-во
1	Шуруп 3,5x35	12
2	Шуруп 4x45	15
3	Бачонок двойной М6/10x48	8
4	Винт с плоской головкой М6x40	16
5	Винт с плоской головкой М6x60	1
6	Винт с плоской головкой М6x80(85)	1
7	Винт с плоской головкой М6x115(120)	31
8	Гайка втулочная М6/9x12x15	1
9	Гайка-цилиндр М6/10x13	32
10	Тюбик с клеем ПВА	1
11	Шкант Ø8x30	4
12	Шкант Ø8x40	64
13	З-ключ шестигранный SW4	1

Инструкция по сборке кровати "УВЕ" МД211

Уважаемый покупатель!

При сборке изделия соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем. Щиты располагайте горизонтально на предварительно подстеленные картон или ткань. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят). Перед сборкой изучите инструкцию. При покупке изделия необходимо сохранять этикетки на период гарантийного срока. Претензии будут рассматриваться только при наличии этикеток.




Важные рекомендации по уходу за мебелью.

Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже +2°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха 45-70% (ГОСТ 16371-2014).

Беречь мебель от механических повреждений. Во избежание набухания щитов не допускается скопление воды на поверхностях мебельных изделий. Поверхность можно чистить влажными тканями с применением хозяйственного мыла с последующей протиркой насухо. Не применять при этом ацетон, бензин и другие растворители. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкими тканями с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо.

Матрац рекомендуется выбирать по ГОСТ 19917-2014 - габариты матраца с зазором между ограждениями кровати не более 25мм, а толщина должна быть такой, чтобы расстояние от верхней поверхности матраца до верхнего края ограждения кровати было не менее 500мм для самого низкого положения матраца и не менее 200мм для самого верхнего положения матраца. Расстояние между верхней кромкой ограждения и верхней поверхностью матраца - не менее 160мм.


Конструкция настила показана условно и количество реек может изменяться в соответствии с возможностями производства, что не влияет на эксплуатационные свойства изделия.




№	Наименование деталей	Размер, мм	Кол-во
1	Ножка кровати	640x70x70	2
2	Ножка кровати	640x70x70	2
3	Ножка кровати	640x70x70	2
4	Ножка кровати	640x70x70	2
5	Ножка кровати совд.-ная	254x70x70	2
6	Ножка кровати совд.-ная	254x70x70	2
7	Боковина лестницы	1114x90x18	2
8	Настил	1957x900x18	2
9	Ступенька лестницы	314x50x25	3
10	Царга поперечная	860x136x25	10
11	Царга продольная	1960x136x25	1
12	Царга продольная короткая	1610x136x25	1
13	Царга продольная с брусом	1960x136x45	4

№	Фурнитура	Кол-во
1	Шуруп 3,5x35	12
2	Шуруп 4x45	15
3	Бачонок двойной М6/10x48	8
4	Винт с плоской головкой М6x40	16
5	Винт с плоской головкой М6x60	1
6	Винт с плоской головкой М6x80(85)	1
7	Винт с плоской головкой М6x115(120)	31
8	Гайка втулочная М6/9x12x15	1
9	Гайка-цилиндр М6/10x13	32
10	Тюбик с клеем ПВА	1
11	Шкант Ø8x30	4
12	Шкант Ø8x40	64
13	З-ключ шестигранный SW4	1


Забивание шкантов






Крепление ступенек




Крепление царг




Сборка ног




Крепление лестницы




Крепление настила




Забивание шкантов






Крепление ступенек




Крепление царг



Сборка ног



Крепление лестницы



Крепление настила

