


Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

МИЛANO-5 НМ Стенка

Габариты: Д.2532 x В.2053 x Г.413 мм

















Универсальная сборка. Нагрузка на полку не более 5 кг при равномерно распределённой нагрузке.

Уважаемые покупатели!

Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	13	Бок правый	1	534	394
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Створка	2	579	684
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	15	Створка	2	407	460
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	18	Полка	1	378	394
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	23	Планка	1	74	550
	ЛХДФ 3,2 мм	28	Задняя стенка	2	512	406
2	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Бок прав/лев.	1	1 428	394
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	12	Бок левый	1	534	394
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	1	Бок пенала	2	2 053	394
	ЛХДФ 3,2 мм	29	Задняя стенка	2	328	578
	ЛХДФ 3,2 мм	27	Задняя стенка	2	373	578
	Планка соединительная для ДВП	30	Планка соединительная для ДВП	2	549	
3	ЛДСП 16 мм(Каркас)	20	Вязка	2	350	394
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	18	Полка	1	378	394
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	19	Вязка	1	378	394
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	14	Перегородка	2	485	394
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Вязка	1	1 166	394
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	9	Вязка	1	916	394
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	11	Вязка	1	550	394
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	16	Вязка	1	1 200	202
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Крышка	1	1 200	410
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	22	Панель_(задняя)	1	202	1 200
4	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Бок прав/лев.	1	1 428	394
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	10	Полка	2	550	394
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Крышка	1	950	394
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Перегородка	1	1 379	394
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	20	Вязка	5	350	394
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	24	Планка	2	74	378
	Фурнитура в коробе/комплектующая		Фурнитура (короб)	1		

Набор фурнитуры

				
Коробка # 470 (Z-картон) под фурнитуру (Д.365 x В.75 x Ш.150 мм)	x1	схема-сборки	x1	Петля четырехшарнирн ая накладная (к)
	x4		x14	
стяжка-евро 7*70 мм	x4	стяжка hettich эксцентриковая	x14	шкант 8*30 мм
	x16		x2	
полкодержатель обычный	x16	навес врезной нерег.+дюбель 8x40мм	x2	стяжка уголок 30x30x15 мм
	x8		x4	
Демпфер силиконовый	x8	Заглушка технологическая D 5 мм бежевая	x4	стяжка-евро 6,3*50 мм
	x6		x54	Заглушка для евро-стяжки ясень шимо светлый
	x90		x1	Шуруп 4,2*14 мм п/ш цинк (саморез)
Гвоздь 2 * 20 мм	x90	навес уголок с накладкой (35x45x50)+Дюбе ль	x1	

Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждения мебели.

2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.

3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).

4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.

5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.

6. Страйтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг; на полки шкафов и столов – более 8 кг.

При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.

7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закрепленным снизу поддоном.

8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.

9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.

Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАЕТЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства


Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 года с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.



Вложенный в фурнитуру
«Маркировочный ярлык»
отрезать по линии и
приклеить на заднюю стенку
изделия по окончании сборки

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ


Условное обозначение:  - кромочный материал




В процессе сборки Вам понадобятся:




1




2



3



4


Подпятник

A

Гвоздь

x 4

x 8



5

A

Шуруп 3,5x15
(hettich)Стяжка уголок
30x30x15


x 4





x 8





x 8




x 4

Шкант 8x30Шток
стяжки эксцентриковой

24

B
5


24




Б

7


6



x 8




7




8



8




9



9




12




13


Вариант сборки шкафа исполнения №1 (операции с 13 по 16)




14



15








x 4



x 6



x 50...60



X=Y

Вид сбоку

Гвоздь
2x20

15

16

15

A




Гвоздь

30 100



17


Вариант сборки шкафа исполнения №2 (операции с 17 по 20)






18







Эксцентрик
стяжки эксцентриковой

x 6














20




**Закрепить по центру к стене навесом
уголком с заглушкой**



**Просверлить насквозь
обе боковины отв. Ø 5
мм и установить стяжки
межсекционные.**



x 1



x 1



x 1




x 3

22


Установить полки

x 16




A

Полкодержатель



A




23




x 2


A1

Сверло D8 мм
по бетону

A2





A3



Закрепить полку на стене.



894






24

Установить створки

СТИЛ



Регулировка петель



25

Установить все заглушки

